




دليل السلامة في معامل كلية الصبيدلة





المحتويات

- 1. مقدمة
- 2. إرشادات عامة للسلامة في المعامل.
 - 3. مستلزمات السلامة الشخصية .
- 4. نصائح للطلبة والعاملين في المختبرات
- 5. حصر و تخزين المواد الكيميائية في المعامل.
 - 6. الطوارئ و الإخلاء
 - 7. صندوق الإسعافات الأولية .
 - 8. الإسعافات الاولية لبعض الحالات الشائعة.

المقدمة

يطيب للجنة إدارة المخاطر بكلية الصيدلة بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية أن تقدم دليل السلامة في مختبرات ومعامل كلية الصيدلة ، كجزء من اهتمام الكلية بسلامة منسوبها وتهيئة المناخ المنا سب والآمن الذي يساعد الطلاب على تلقي العلم.

تشتمل كلية الصيدلة على أربعة معامل وهى (معمل الصيدلانيات، معمل الكيمياء ، معمل رقابة الجودة و معمل المحاكاة) و التي يتلقى فها طلابها المهارات المعملية المتنوعة. ونظراً لا حتواء هذه المختبرات على العديد من الأجهزة والمواد الكيميائية التي ينطوي على سوء استخدامها خطورة شديدة و إصابات مضرة بالفرد والمؤسسة. ومن المخاطر التي يمكن أن التعرض لها بالمعامل مخاطر كهربائية وميكانيكية ومخاطر من الزجاج ،ولعل أشدها خطورة هي تلك الناتجة من التعرض للمواد الكيميائية السامة و أبخرتها المتصاعدة من التجارب التي يقوم بها الطلاب.

وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف تعريف منسوبي الكلية بالأخطار التي قد يتعرضون لها في المعامل وكيفية تجنها.

إرشادات عامة للسلامة في المعامل

- 1. لبس معطف المعمل والكمامات والنظارات الو اقية والقفازات عند التعامل مع المواد الكيميائية حفاظاً على سلامتك.
 - 2. يُمنع التدخين داخل المختبر منعاً باتاً وخاصة قرب المواد الكيميائية، فبعضها ذات أبخرة سريعة الاشتعال.
 - 3. تجنّب تناول الأطعمة أوتخزينها في المختبر، ولاتشرب من الماء المخصص للمختبر.
 - 4. لا تتذوق أي مادة كيميائية مهما كانت الأسباب.
 - 5. لاتحاول شم المواد الكيميائية بشكل مبا شرلأن بعضها خطرجداً وعالي السمية.
- 6. لا تستخدم طريقة السحب بالفم عند أخذ كميات من المواد الكيميائية بوا سطة الماصة، واستخدم عوضاً عن ذلك الماصة المطاطية.
- 7. لا تحاول نقل المواد الكيميائية خارج المختبر، وإن اضطررت إلى ذلك فا ستخدم كلتا يديك لحمل العبوة ، و لاتسندها بصدرك، و لاتحمل أكثر من عبوة في آن واحد.
- 8. إذا لاحظت أن الإشارة التحذيرية الموضوعة على عبوة المادة الكيميائية تدل على أنها مادة قابلة للاشتعال، فابتعد عن التسخين على اللهب المباشر، وأبعد مصدر اللهب قد الإمكان عن مكان عملك .
 - 9. انتبه للملصقات التحذيرية الموجودة على عبوات المواد الكيميائية والأو اني الزجاجية لغرض التنبيه على خطورة محتواها، والاحتياطات اللازم إتباعهاعند استخدامها.
- 10. عند تسخين المحاليل، حاول أن تكون الحرارة موزعة بانتظام، وحرّك أنبوبة الاختبار بشكل مستمر على مصدر الحرارة، وأبعد الفوهة عن وجهك أو وجه زميلك.



إرشادات عامة للسلامة في المعامل

- 11. أغلق عبوة تخزين المادة الكيميائية بغطائها الخاص مباشرةً بعد أخذ الكمبة المناسبة منها
- 12. لا تستخدم القفازات الملوثة أثناء استعمال الأدوات المكتبية، أو عند الرد على الهاتف، أو ما شابه ذلك.
 - 13. تجنب العمل المنفرد وخارج ساعات الوقت المحدد للمعمل.
- 14. عمل قائمة بالمواد الكيماوية المستخدمة في كل تجربة مع تقييم الخطورة لكل مادة من خلال بطاقة معلومات السلامة (MSDS (Material safety Data sheet) المستخدمة باستمرار، وتحديد العلاج في حال التعرض لخطرجرّاءاستخدامها.
 - 15. التخلص السليم للمواد الصلبة بشكل منفصل ومعالجة السوائل.
 - 16. احذر من فك الزجاجيات المستعصية بالقوة فقد تنسكب عليك الكيماويات أثناء فتحها أو قد تنكسر.
 - 17. حافظ على المساحات والاماكن التي تعمل فيها أوعليها نظيفة ومنظّمة دائماً.
 - 18. اغسل يديك جيدا بالماء الجاري بعد الانتهاء من العمل المخبري، فهذا يقلل من خطر التسمم بالمواد الكيميائية السامة.
 - 19. عدم سدّ الطرقات والممرات بالأجهزة والأدوات، خاصةً منافذ خروج الطوارئ التي يجب أن يكون الوصول إلها سهلاً وسريعاً.
 - 20. إتباع النظام والترتيب يُنصح الطلاب بإتباع النظام والترتيب عند دخول والخروج من المعمل



مستلزمات السلامة الشخصية داخل المعامل



النظارات الو اقية وهي سهلة اللبس والاستعمال، ويجب أن تلبس في المعامل وعند إجراء التجارب البحثية وفقاً لنوع التجربة.



القفازات الو اقية وهي أنواع فهناك النوع المستخدم لمرة واحدة disposable وهو خفيف ويستخدم للتجارب المعملية وعند تناول الأدوات والكيميائيات.



الكمامات وهي تستعمل للحماية منالأبخرة الكيميائية)الناتجة عن المذيبات أو الأحماض المركزة التي قد يؤدي استنشاقها إلى ضرر.



البالطويستخدم للحماية من المواد المتناثرة أو المنسكبة التي قد تلوث تؤدي إلى تآكل تلف الملابس التي يرتديها القائمون بالتجارب الكيميائية.



حصروتخزين المواد الكيميائية في المعمل


- 1. لا ينبغي تخزين كميات أكثر من الحاجة من المواد الكيميائية في المختبر، و لايجب أن تظل في المختبر لفترة طويلة.
 - المواد النشطة لا تخزّن في المختبر لأكثر من ستة أشهر.
 - 3. يجب كتابة تاريخ استلام المادة الكيميائية والرموز التحذيرية المنا سبة.
 - 4. لا تُبقي الكيماويات ذات الهوية المجهولة في مختبرك.
 - 5. افصل المجموعات المتو افقة من الكيماويات على حدى، وقم بترتيب كل مجموعة أبجدياً.
 - 6. قم بتقسيم المجموعات إلى صلبة وسائلة، ثم تقسيم كلِّ منها التصنيفات التالية: المركبات المشتعلة -المواد المؤكسدة -المواد السامة.
 - . يُراعى تخزين المواد الأكولة والأحماض المركزة في أرفف بالقرب من الأرض.
 - 8. يجب عزل المواد الكيميائية المؤكسدة عن باقي المجموعات لأنها تزيد الاشتعال في حالة الحر ائق.
- 9. يجب التعرّف على المواد غير المتو افقة والقابلة للتفاعل مع بعضها بعضاً، وعدم تخزينها بالقرب من بعضها بعضاً.



الطوارئ والإخلاء

في حالة حصول حادث أو حريق في المختبر واقتضى الأمر إيقاف العمل يجب عمل الخطوات التالية: 1.إيقاف جميع التجارب.

- 2.استخدام وسائل إطفاء الحريق لإيقاف اللهب عن الإستمرار.
 - 3.قطْع مصادر الحرارة والتيار الكهربائي.
- 4.ابذل الجهد المستطاع لحل المشكلة، فإن لم تستطع فقم بالتجهيز للإخلاء إذا لزم الأمر(، ويتم ذلك من خلال:
 - أ. استخدام جرس الإنذار.
 - ب. الإخلاء بهدوء حتى لا يتسبّب في إثارة الذعر للموجودين.
 - ج. توجيه الطلاب و العاملين بالمعمل الي مخارج الطوارئ.
 - د. فني المعمل و والمحاضر هما آخر من يُخلي المختبر بعد التأكّد من خلوّه من الطلاب أو غيرهم.
 - ه. تعبئة استمارة التبليغ عن الحوادث الواجب توافرها في المختبر.



صندوق الإسعافات الأولية

توفير صندوق الإسعافات الأولية في المعامل يُعدّ مطلباً ضرورياً وبسيطاً، يجب الآتى:

أ- توفير صندوق للإسعافات الأولية ، ووضعه في المكان المناسب ووضع علامة توضحه.

ب- توفير الأشخاص المدربين المؤهلين) أو المتطوعين (لإجراء الإسعافات الأولية و إنقاذ المصاب.



• تعرّض الجلد للكيماويات:

عندما تتناثر المواد الكيميائية على الجلد مباشرة أو على الملابس وتخترقها لتصل إلى الجلد، فإنه يجب إتباع الإجراءات التالية:

1.وضع الحالة مبا شرة تحت أقرب صنبور مياه، وإبقائها تحت الماء الجاري لمدة لا تقل عن عشر دقائق للتأكد من زوال كل المادة المنسكبة أو معظمها.

2. استخدام الصابون لإزالة المواد الكيميائية العالقة التي لا تزول بالماء فقط.

3. إزالة الملابس الملوثة.

4.إذا كانت الحالة إسعافية فُتنقل في الحال إلى أقرب مستشفى أوعيادة، وعلى المسعف أن يزود الطبيب بمعلومات و افية عن المادة المُسبّبة.



- تناثر الكيماويات على العين:
- في حالة تعرّض العين لرذاذ أو قطرات الكيماويات المتناثرة فيجب إتباع التالي:
 - تُغسل العين بكمية كبيرة من الماء الجاري لكن بحذر حتى لا تتأثر العين، وذلك لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
 - تأكّد من وصول الماء، أو مادة الغسيل، إلى العين، وذلك بتفريق الجفنين العلوي والسفلي أثناء الغسيل.
 - نقل المصاب بعد ذلك إلى الطبيب لاتخاذ اللازم.

ا ستنشاق المواد الكيماوية:

عند التعرض إلى استنشاق جرعات كبيرة من الغازات الضارة، أورائحة المواد الكيميائية المتطايرة المنسكبة، فإنه يجب القيام بالخطوات التالية:

- 1. إخراج المصاب من منطقة الخطر إلى منطقه ذات جونقي.
- 2. إزالة الملابس الزائدة، وفك الازرار حول العنق والصدر لإتاحة مجال اكبر لاستنشاق الهواء النقى.
- 3. في حاله فقدان الوعي يوضع المصاب على ظهره، وتُر اقب عملية التنفس فيما إذا كانت طبيعية أم متوقفة.
 - 4. إذا كان المصاب لا يتنفس تُجري له عمليه التنفس الاصطناعي بواسطة الفم.
 - 5. يُنقل المصاب إلى المستشفى، أو العيادة.



• دخول الكيماويات إلى الفم أو الجوف:

يلزم اتخاذ الإسعافات التالية للتعامل مع حالات شفط أو ابتلاع الكيماويات:

- 1. تُستخدم كميات كبيرة من سائل غسيل الفم إذا وصلت المادة إلى الفم فقط ولم تتجاوزه الجوف.
 - 2. إذا تم ابتلاع المادة ووصولها إلى المعدة، يُعطى المصاب مقدار ربع لترمن الماء لتخفيف تركيز المادة المبتلعة في المعدة.
- 3. لا تدع المصاب يتقيأ يدوياً لأن ذلك يؤدي في الغالب إلى زيادة الخطورة والأضرار خصوصاً إذا تم ابتلاع مذيبات أو مواد أكولة. Corrosive
 - 4. نقل الحالة إلى المستشفى، أو العيادة ويُزوّد الطبيب بمعلومات قدْر الإمكان عن وقت الإصابة وكمية المادة التي ابتلعت وتركيزها.



علامات توضيحية



مادة سامة



مادة مؤكسدة



مادة مشعة



مادة قابلة للاشتعال



مادة متضجرة



مادة ضارة للبيئة



مادة كاوية و حارقة



مادة مهيجة



مادة ضارة





